

Note ainda que:

$\mathcal{E}_1(t)$  e  $\mathcal{E}_2(t)$  oscilam NA MESMA frequência que a fonte ( $\omega$ ), onde:


$$\frac{\mathcal{E}_1(t)}{N_1} = \frac{\mathcal{E}_2(t)}{N_2} \rightarrow \mathcal{E}_2(t) = \frac{N_2}{N_1} \mathcal{E}_1(t) = \frac{N_2}{N_1} \mathcal{E}_{\text{pico}} \cos(\omega t) = \mathcal{E}_{\text{pico}} \cos(\omega t)$$

$$\mathcal{E}_{\text{pico}} = \frac{N_2}{N_1} \mathcal{E}_{\text{pico}} \leftrightarrow \frac{\mathcal{E}_{\text{pico}}^2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1} \frac{\mathcal{E}_{\text{pico}}^2}{V_2} \leftrightarrow \mathcal{E}_{\text{rms}}^2 = \frac{N_2}{N_1} \mathcal{E}_{\text{rms}}^2 \leftrightarrow \boxed{\frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1}}$$

De forma sintética

"Eleva a tensão"  $\leftrightarrow N_2 > N_1, V_2 > V_1$   
 "abaixa a tensão"  $\leftrightarrow N_2 < N_1, V_2 < V_1$

TRANSFORMAÇÃO DE CORRENTES  $I_1(t), I_2(t) / I_{\text{rms}}, I_{\text{rms}} / I_1 + I_2$  E RESISTÊNCIAS (RESISTÊNCIA EFETIVA/EQUIVALENTE)



\* A potência consumida pela carga é a mesma fornecida pela fonte.

$$P_c = V_2 I_2 \text{ (média consumida)}$$

$$P_f = V_1 I_1 \text{ ( " fornecida)}$$

RESISTÊNCIA EQUIVALENTE

Num transformador ideal  $V_2 I_2 = V_1 I_1$ , assim as correntes se transformam da seguinte forma:

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} \leftrightarrow \boxed{I_2 = \frac{N_1}{N_2} I_1}$$

Ligada ao transformador está a resistência (R), mas para a fonte  $\mathcal{E}_1(t)$  (R) não é (R) é uma resistência equivalente  $R_{\text{eq}}$ .

$$V_2 I_1 = R_{\text{eq}} I_1^2 = V_2 I_2 = R I_2^2 = R \frac{I_2}{I_1} \frac{I_2}{I_1} I_1^2 = R \left(\frac{I_2}{I_1}\right)^2 I_1^2 = R \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 I_1^2$$

então:

$$R_{\text{eq}} I_1^2 = R \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 I_1^2 \leftrightarrow \boxed{R_{\text{eq}} = R \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2}$$

Assim, o transformador transforma resistências (R), tensões (V) e correntes (I), alterando de forma gera a impedância do circuito.


# Exemplo: Um motor consome 960W de potência quando ligado a uma fonte de tensão efetiva de 120V. Esse motor é levado a um local onde a tensão é de 240V (rms) Calcule: pg. 183

a) Qual a relação entre o número de voltas das bobinas primária e secundária do transformador necessário para que o motor consuma a mesma potência?

b) Qual a resistência efetiva do sistema (motor + transformador) no mesmo local?

Solução

a)




$$RI^2 = 960 = \frac{V^2}{R} \iff R = \frac{120^2}{960} \iff \boxed{R = 15\Omega}$$

resistência real do motor

Novo local

b)



Redução da tensão  $V_2 = \frac{N_2}{N_1} V_1$

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{V_2}{V_1} = \frac{120}{240} = \frac{1}{2} \iff \boxed{\frac{N_2}{N_1} = \frac{1}{2}}$$

O secundário deve ter a metade do número de voltas do primário!


$$R_{eq} = R \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 = 15 \left(\frac{2N_1}{N_1}\right)^2$$

$$R_{eq} = 15 \times 4 \iff \boxed{R_{eq} = 60\Omega}$$

### 7.8.1 Perdas de energia no transformador

- 1) Dissipação ôhmica (resistência das bobinas)
- 2) Processo de magnetização do ferro do core (curvas de histerese)
- 3) Correntes parasitas (correntes de Foucault)


# Fluxo de campo magnético varia senoidalmente  $\phi_B(t)$

$$\phi_B(t) = \int \vec{B}(t) \cdot d\vec{a} = L \frac{dI(t)}{dt} = B \cdot A \rightarrow \vec{B}(t) = \frac{L I_{pk}}{Area} \cos(\omega t + \delta) \hat{e}$$


O material ferromagnético NA PRESENÇA DE CAMPO EXTERNO pg 184  
 $\vec{H}$  pode se polarizar a depender de seu nível de polarização magnética.



NA PRESENÇA DE CAMPO DE INDUÇÃO  $\vec{H}$





$\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M})$   
 $M$  (magnetização)



Domínios magnéticos


Curva de histerese

⇒ CORRENTES PARASITAS (CORRENTES DE Foucault/Eddy)



$\frac{d\phi_B(t)}{dt} \neq 0$

CORRENTES PARASITAS  
 Dissipam ENERGIA  $\langle P \rangle = i^2 R$  para cada loop.




LÂMINAS SEPARADAS POR RESINA ISOLANTE, REDUZINDO O SURTIMENTO DA CORRENTES DE Foucault.



7.8.2 → Exemplos de circuitos de corrente alternada.

Exemplo ④: Circuito RLC em série com fonte a.c.



# Calcule:

- a) Quanto vale a impedância  $Z$  do circuito?
- b) Qual a corrente  $I_{rms}$  que "flui" pelo circuito?

c) Qual a tensão rms entre os terminais:  $V_{AB}, V_{BC}, V_{CD}, V_{AC}, V_{BD}$ .

a) Impedância do circuito em série Z


$$Z = \sqrt{R^2 + \frac{1^2}{\omega^2} (\omega^2 - \omega_0^2)^2} = \sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C} - \omega L\right)^2} = 50^2 + \left(\frac{1}{2\pi \cdot 60 \cdot 25 \cdot 10^{-6}} - 2\pi \cdot 60 \cdot 137 \cdot 10^{-3}\right)^2$$

$$Z = 73,92 \Omega$$

b)  $I_{rms} = \frac{U_{rms}}{Z} = \frac{115V}{73,92\Omega} \approx 1,56A \leftrightarrow I_{rms} = 1,56A$


c)  $V_{AB} = V_L = I_{rms} \cdot X_L \approx 1,56A \cdot 60 \cdot 2\pi \cdot 137 \cdot 10^{-3}H \approx 80,57V \leftrightarrow V_{AB} = 80,57V$   
 $V_{BC} = V_C = I_{rms} \cdot X_C \approx 1,56A \cdot \frac{1}{2\pi \cdot 60 \cdot 25 \cdot 10^{-6}F} \approx 165,52V \leftrightarrow V_{BC} = 165,52V$   
 $V_{CD} = V_R = I_{rms} R \approx 1,56 \cdot 50\Omega \cdot A = 78V \leftrightarrow V_{CD} = 78V$

NO DIAGRAMA de fasores vemos:



$V_{AC} \equiv$  Soma fasorial de  $V_R$  e  $V_L$


$$\vec{V}_{AC} = \vec{V}_R + \vec{V}_L \text{ (ABUSO DE NOTAÇÃO)}$$



$$V_{AC}^2 = V_R^2 + V_L^2 = 78^2 + 80,57^2$$


$$V_{AC} \approx 112 \text{ Volts}$$

$V_{BD} \equiv$  Soma fasorial entre  $V_R$  e  $V_C \rightarrow \vec{V}_{BD} = \vec{V}_R + \vec{V}_C$  (ABUSO DE NOTAÇÃO)



$$V_{BD}^2 = V_L^2 + V_R^2 = 80,57^2 + 78^2 \leftrightarrow V_{BD} \approx 112 \text{ Volts}$$

d) Quanto vale a diferença de fase  $\delta$  entre a fonte  $u(t)$  e a corrente que flui  $i(t)$  pelo circuito.



$$\text{Sen } \delta = \frac{C \cdot U}{H_p} = \frac{165,52 - 80,57}{115} = 0,7387 \leftrightarrow \delta = \text{ARCSEN}(0,7387)$$


$\delta = 0,83 \leftrightarrow 47,6^\circ$ , A corrente está adiantada 0,83 radianos em relação a fonte.

$$u(t) = U_{pico} \cos(\omega t), \quad i(t) = I_{pico} \cos(\omega t + 0,83)$$

# Exemplo 2: No circuito abaixo estão ligadas em série uma fonte d.c.  $\mathcal{E}_2 = \text{cte} = 18 \text{ Volts}$ , uma fonte de tensão alternada de  $\mathcal{E}_1(t) = 20 \cos(\omega t)$  e uma resistência  $R = 36 \Omega$ . A fonte oscila numa frequência de  $180 \text{ Hz}$ .

Quais os valores máximos, mínimos, médios e quadrático médio da corrente que flui pelo circuito?  $I_{\text{máx}}$ ,  $I_{\text{mín}}$ ,  $I_{\text{méd}}$  e  $I_{\text{rms}}$ ?

Circuito



Lei das Malhas de Kirchhoff

$$\mathcal{E}_1(t) + \mathcal{E}_2 - RI(t) = 0$$

$$RI(t) = \mathcal{E}_1(t) + \mathcal{E}_2$$

$$I(t) = \frac{\mathcal{E}_1(t)}{R} + \frac{\mathcal{E}_2}{R}$$

$$I(t) = \frac{20 \cos(\omega t)}{36} + \frac{18}{36}$$

Então:

$$I(t) = \frac{20 \cos(2\pi 180 t)}{36} + 0,5$$

Valor máximo:  $I_{\text{máx}} = \frac{20}{36} + 0,5 \approx 1,05$  ( $2\pi\omega t = \eta\pi$ ,  $\eta = 0, 2, 4, 6, \dots$ ) ↗ pares

Valor mínimo:  $I_{\text{mín}} = -\frac{20}{36} + 0,5 \approx -0,06$  ( $2\pi\omega t = \eta\pi$ ,  $\eta = 1, 3, 5, 7, \dots$ ) ↗ impares

Valor médio:  $I_{\text{méd}} = \langle I(t) \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T I(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{20 \cos \omega t}{36} dt + \frac{1}{T} \int_0^T 0,5 dt$

$$I_{\text{méd}} = 0,5 \text{ A}$$

$$I_{\text{rms}} = \sqrt{\langle I^2(t) \rangle} \rightarrow \langle I^2(t) \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T I^2(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T \left( \frac{20 \cos(\omega t)}{36} + 0,5 \right)^2 dt$$

$$\langle I^2(t) \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T \left[ \left( \frac{20 \cos(\omega t)}{36} \right)^2 + \frac{20 \cos(\omega t)}{36} + 0,25 \right] dt = \left( \frac{20}{36} \right)^2 \cdot \frac{1}{2} + 0,25$$

$$\langle I^2(t) \rangle \approx 0,4 \leftrightarrow I_{\text{rms}} = \sqrt{0,4} \rightarrow I_{\text{rms}} \approx 0,64 \text{ A}$$

Fim das notas de aula de circuitos ac

